

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES

Antes del llenado del presente formato se sugiere revisar las bases y contrato de la prestación, u orden de servicio/compra y TDR/ET.

1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
RP MASTER MULTISERVICIOS EIRL

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
4600009151-2020

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Servicio de adecuación de vestidores e instalación de puertas metálicas
ubicadas en el sótano 3 de las oficinas del edificio de COFIDE

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 16,300.00

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Fecha de Instalación: 22/09/2020 al 22/10/2020
Entrega de informe: 09/11/2020

6. ENTREGABLES

6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el periodo declarado?

Sí

☐
☐

No

No Aplica

☒

6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el periodo declarado?

Sí

☐
☐

No

No Aplica

☐

7. DETALLAR ENTREGABLES

8. PENALIDAD

Sí

☐

No


☒

Motivo

--

9. OBSERVACIONES
ATS, informe
Se dio un plazo hasta el 16/11/2020 para levantar las observaciones

10. CONFORMIDAD
Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento
a lo estipulado en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado


Gerente del Área Operativa

Fecha: 16/11/2020

IMPORTANTE:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 146° del RLCE, la recepción conforme por parte de COFIDE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.

Rengifo Daniel

De: RP Master Multiservicios <rpmastermultiservicios@gmail.com>
Enviado el: lunes, 16 de noviembre de 2020 16:37
Para: Rengifo Daniel
CC: Pachas Jorge
Asunto: Re: INFORME DE TRABAJO DE ORDEN DE SERVICIO 9151-2020
Datos adjuntos: 26 SETIEM..jpg; 26 SET.jpg; 03 OCTUBRE.jpg; 03 DE OCTUBRE.jpg; 03 OCTUBRE,.jpg; 10 OCTUBRE .jpg; 10 OCTUBRE.jpg

Buenas tardes estimado Daniel,

Mediante la presente informamos que de acuerdo a observaciones se realizó los trabajos siguientes para su conformidad, los cuales són:

- El pintado de las puertas de al fondo (se masillo y pinto puerta de almacén de limpieza)
- El filo de la plancha estaba desalineada , por lo que se cambió la plancha en puerta corrediza
- hueco por la cerradura , se masillo y pinto.
- La cerradura cierra mal, se alineó el enganche
- Faltan los ATS, se adjunta ATS de trabajo.

Quedamos a la espera de sus comentarios para su conformidad.

saludos cordiales,

Sandro Rivas Plata R.

Rp Master Multiservicios EIRL.