

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES

Antes del llenado del presente formato se sugiere revisar las bases y contrato de la prestación, u orden de servicio/compra y TDR/ET.

1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
HARO INGENIEROS EIRL

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
Nro de Orden de Servicio: 4600009083 - 2020

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Servicio de mantenimiento preventivo de Mastil de pabellón nacional ubicado en el frontis de la sede principal

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 4,850.00

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Periodo del 08/07/2020 al 10/07/2020 Entrega de informe: 14/07/2020

6. ENTREGABLES

6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el periodo declarado?

Sí	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el periodo declarado?

Sí	<input type="checkbox"/>	No Aplica	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>		

7. DETALLAR ENTREGABLES
Informe, ATS

8. PENALIDAD

Sí	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Motivo	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	-------------------------------------	--------	--------------------------

9. OBSERVACIONES

10. CONFORMIDAD
Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado


 JORGE PACHAS ARANA
 Gerente del Área Usuaría

Fecha: 15/07/2020

IMPORTANTE:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 146° del RLCE, la recepción conforme por parte de COFIDE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.

Rengifo Daniel

De: Carlos Haro <c.haro@haroingenieros.com.pe>
Enviado el: martes, 14 de julio de 2020 16:14
Para: Rengifo Daniel
CC: 'Katia Hurtado'; s.gonzales@haroingenieros.com.pe
Asunto: Servicio Mantenimiento Preventivo Mastil Bandera Pabellon Nacional
Datos adjuntos: ATS.pdf; Informe de Servicio de Mantenimiento Preventivo del Mástil de la Bandera Nacional - COFIDE.PDF; 46-9083-.pdf

Estimado Daniel:

Adjunto el informe respectivo por el servicio de Mantenimiento Preventivo del Mástil del Pabellón Nacional. Adjunto también están los ATS correspondientes al trabajo y la orden respectivo.

Esperamos su aprobación para poder presentar la factura correspondiente.

Saludos,

Carlos Haro