

**ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES**

Antes del llenado del presente formato se sugiere revisar las bases y contrato de la prestación, u orden de servicio/compra y TDR/ET.

**1. RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA**

AGUA SISTEMAS PERUANA S.A.C.

**2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO**

4600009336-2021

**3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO**

Servicio de Mantenimiento correctivo de la línea principal de las bombas  
del pozo de agua ubicado en el edificio de COFIDE sede central.

El servicio incluye desmontaje de conexiones en mal estado y cambio de  
las piezas dañadas.

**4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)**

S/. 1,333.40

**5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES**

Fecha de trabajo: 10/02/2021 - 22/02/2021

Entrega de informe: 16/03/2021

**6. ENTREGABLES**

6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron  
conformes en el período declarado?

Sí

No

No Aplica

6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en  
el período declarado?

Sí

No

No Aplica

**7. DETALLAR ENTREGABLES****8. PENALIDAD**

Sí

No

Motivo

**9. OBSERVACIONES**

Entrega de Informe técnico fotográfico

**10. CONFORMIDAD**

Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento  
a lo estipulado en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Gerente del Área Usuaria

Fecha: 16/03/2021

**IMPORTANTE:**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 146° del RLCE, la recepción conforme por parte de COFIDE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.