

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES

Antes del llenado del presente formato se sugiere revisar las bases y contrato de la prestación, u orden de servicio/compra y TDR/ET.

1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
Ahorro y Eficiencia de Energia SAC

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
4600008851-2019

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Mantenimiento preventivo del Grupo Electrógeno de la Corporación
6ta Inspeccion

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 422.44

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Fecha de Inspeccion: 17/10/2020
Entrega de informe: 23/10/2020

6. ENTREGABLES

6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el periodo declarado?

Sí	☒
No	☐

No Aplica ☐

6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el periodo declarado?

Sí	☐
No	☐

No Aplica ☐

7. DETALLAR ENTREGABLES
Informe técnico

8. PENALIDAD

Sí ☐

No ☒

Motivo ☐

9. OBSERVACIONES
6ta inspección del Grupo Electrógeno
Se pagará el 2% del total de la OS

10. CONFORMIDAD
Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento
a lo estipulado en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado



Gerente del Área Usuaría

Fecha: 26/10/2020

IMPORTANTE:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 146° del RLCE, la recepción conforme por parte de COFIDE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.

Rengifo Daniel

De: supervisor.calidad@aeenergy.com.pe
Enviado el: viernes, 23 de octubre de 2020 11:29
Para: Rengifo Daniel
CC: hsanchez@aeenergy.com.pe; jefe.proyectos@aeenergy.com.pe;
rcardenas@aeenergy.com.pe
Asunto: RE: INFORME DE SEXTA INSPECCIÓN DE GG.EE
Datos adjuntos: 6TA INSPECCION GGEE COFIDE.pdf

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

AE ENERGY



JUNNIOR PÉREZ ROJAS

SUPERVISOR DE CALIDAD

✉ supervisor.calidad@aeenergy.com.pe

☎ (+51) 913 782 494

📍 Av. Samuel alcazar N° 1033 - Rimac



CALIDAD DE
ENERGÍA



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



BANCO DE
CONDENSADORES



SISTEMA DE
POZOS A TIERRA



SUBESTACIONES
ELÉCTRICAS



REDES
ELÉCTRICAS

De: supervisor.calidad@aeenergy.com.pe <supervisor.calidad@aeenergy.com.pe>

Enviado el: viernes, 23 de octubre de 2020 11:28

Para: 'gepae.drengifo@outsourcing.cfd.com.pe' <gepae.drengifo@outsourcing.cfd.com.pe>

CC: 'hsanchez@aeenergy.com.pe' <hsanchez@aeenergy.com.pe>; 'jefe.proyectos@aeenergy.com.pe' <jefe.proyectos@aeenergy.com.pe>; 'rcardenas@aeenergy.com.pe' <rcardenas@aeenergy.com.pe>

Asunto: INFORME DE SEXTA INSPECCIÓN DE GG.EE

Buenos días estimado Ing. Daniel,

Adjunto mediante la presente el informe técnico de la sexta inspección que se llevó a cabo, el día sábado 17/10, al Grupo Electrógeno MP-480i en las instalaciones de COFIDE – San Isidro.

Saludos,

AE ENERGY

JUNNIOR PÉREZ ROJAS

SUPERVISOR DE CALIDAD


✉ supervisor.calidad@aeenergy.com.pe

☎ (+51) 913 782 494

📍 Av. Samuel alcazar N° 1033 - Rimac



CALIDAD DE
ENERGÍA



EFICIENCIA
ENERGÉTICA



BANCO DE
CONDENSADORES



SISTEMA DE
POZOS A TIERRA



SUBESTACIONES
ELÉCTRICAS



REDES
ELÉCTRICAS