

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES

Antes del llenado del presente formato se sugiere revisar las bases y contrato de la prestación, u orden de servicio/compra y TDR/ET.

1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
Ahorro y Eficiencia de Energia SAC

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
4600008826-2019

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Servicio de mantenimiento preventivo de Sub Estación Eléctrica
en media tensión de 800 kva
3ra inspección

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 1,007.20

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Fecha de inspeccion: 24/10/2020
Entrega de informe: 28/10/2020

6. ENTREGABLES

6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el período declarado?

Sí	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

No Aplica

6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el período declarado?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

No Aplica

7. DETALLAR ENTREGABLES
Informe técnico, ATS

8. PENALIDAD


Sí

No

Motivo

9. OBSERVACIONES
3 ra inspección de la Sub Estación Eléctrica
Se pagará el 5% del total de la OS

10. CONFORMIDAD
Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento
a lo estipulado en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado


Gerente del Área Usuaria

Fecha: 28/10/2020

IMPORTANTE:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 146° del RLCE, la recepción conforme por parte de COFIDE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.

Rengifo Daniel

De: supervisor.calidad@aeenergy.com.pe
Enviado el: miércoles, 28 de octubre de 2020 17:08
Para: Rengifo Daniel
CC: hsanchez@aeenergy.com.pe; jefe.proyectos@aeenergy.com.pe; rcardenas@aeenergy.com.pe; Perez Maximo
Asunto: RE: Inspección Bimensual SS.EE
Datos adjuntos: TERCERA INSPECCIÓN SUBESTACIÓN 800 KVA.pdf; 01 SS.EE PLAN DE SEGUIMIENTO DE SUBESTACION 2020.pdf; 02 SS.EE Lista de verificación de área y equipo.pdf; 03 SS.EE Analisis de trabajo segur- ATS.pdf; 04 SS.EE Permiso de Trabajo Eléctricos.pdf; 05 SS.EE Registro de asistencia.pdf; 06 SS.EE Certificado de Habilidad - Kelly Balvin.pdf

Buenas tardes Ing. Daniel,

Le adjunto informe técnico de tercera inspección de Subestación Eléctrica 800kVA.

Para mejor visualización adjunto también anexos, como archivos independientes, los mismos que también se encuentran en el informe técnico.

Quedo muy atento a vuestros comentarios,

Saludos.

AE ENERGY




JUNNIOR PÉREZ ROJAS

SUPERVISOR DE CALIDAD


✉ supervisor.calidad@aeenergy.com.pe

☎ (+51) 913 782 494

📍 Av. Samuel alcazar N° 1033 - Rimac



CALIDAD DE ENERGÍA



EFICIENCIA ENERGÉTICA



BANCO DE CONDENSADORES



SISTEMA DE POZOS A TIERRA



SUBESTACIONES ELÉCTRICAS



REDES ELÉCTRICAS

De: Rengifo Daniel <intermediacionsupervisor@outsourcing.cfd.com.pe>

Enviado el: miércoles, 28 de octubre de 2020 10:31

Para: supervisor.calidad@aeenergy.com.pe

CC: hsanchez@aeenergy.com.pe; jefe.proyectos@aeenergy.com.pe; rcardenas@aeenergy.com.pe; Perez Maximo <intermediaciontecnico@outsourcing.cfd.com.pe>

Asunto: RE: Inspección Bimensual SS.EE

Estimado Junior

Favor de enviar el informe

Slds,

Daniel R.