

**ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES**

Antes del llenado del presente formato se sugiere revisar las bases y contrato de la prestación, u orden de servicio/compra y TDR/ET.

<b>1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA</b>
CADDIN SAC

<b>2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO</b>
4600008488-2019

<b>3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO</b>
Servicio de mantenimiento preventivo de arco detector de metales de marca
Garret PD 6500

<b>4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)</b>
S/. 500.00

<b>5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES</b>
Ejecución: 05/04/2019

<b>6. ENTREGABLES</b>
-----------------------

6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el período declarado?

Sí	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

No Aplica

6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el período declarado?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

No Aplica

<b>7. DETALLAR ENTREGABLES</b>
Informe

<b>8. PENALIDAD</b>
---------------------

Sí

No

Motivo

<b>9. OBSERVACIONES</b>
-------------------------

<b>10. CONFORMIDAD</b>
Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento
a lo estipulado en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

  
Gerente del Área Usuaria

Fecha: 12/04/2019

**IMPORTANTE:**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 146° del RLCE, la recepción conforme por parte de COFIDE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.



# CADDIN FORMATO DE SERVICIO TECNICO N° 003159

F07.4.3-08

Cliente <b>COFIDE</b>		Dirección <b>AUGUSTO TAMAYO N° 160 LIMA 29,</b>			
Empresa encargada <b>CADDIN SAC</b>		Dirección <b>AV LAS ARTES N° 1014 SAN BORJA - LIMA</b>			
Solicitado por	Teléfono e-mail	Recibido por		Fecha Inicio <b>05/04/2019</b>	
Responsable del servicio <b>MICHELL TELLO CALVO</b>		Referencia <b>998365255</b>	D.N.I. <b>44457556</b>		Hora Inicio <b>16:00</b>
Sistema <b>POSTICO GARRETT</b>	Unidad <b>GARRETT</b>	Modelo <b>P065001</b>	Numero de Serie <b>52220093</b>		
Sistema	Unidad	Modelo	Numero de Serie		
No Conformidad: <b>EL EQUIPO SE ENCONTRÓ OPERATIVO PERO CON BASTANTE POLVO Y SUCIEDAD.</b>					
Acción Preventiva/Correctiva: <b>SE REALIZÓ LIMPIEZA GENERAL DEL POSTICO DETECCION DE METALES, REVISION DE VOLIATES, SENSORES, SENSIBILIDAD ETC TODO DE ACUERDO AL TOR.</b>					
Conclusiones: <b>DESPUES DEL MANTENIMIENTO EL EQUIPO ESTA OPERATIVO. SE RECOMIENDA EL MANTENIMIENTO CADA 06 MESES.</b>					
<b>ACEPTACION DEL SERVICIO</b>			<b>CARGOS</b>	<b>IMPORTE</b>	
Fecha de Término: <b>05/04/2019</b>		Hora de Término: <b>16:55</b>		Precios fijos	
Firma del responsable		Firma del cliente		Honorarios diarios	
Nombre: <b>MICHELL TELLO CALVO 44457556</b>		Nombre: <b>Isidro Vasquez Montoya</b>		Horas trabajadas	
				Horas de viaje	
				Alimentos	
				Alojamiento	
				Pasaje aéreo	
				Alquiler carro	
				Costos de carga	
				Otros	
				Otros	
				Subtotal	
<b>Servicio:</b>	<b>PARTES A REEMPLAZAR</b>				
Garantía	Cant.	Descripción	Código de la parte	N° de Serie Removido	N° de Serie Instalado
Contrato	<b>01</b>	<b>SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION, SEGUN TOR</b>			
Por llamada					
Soporte					
Prioridad:					
Emergencia					
Urgente					
Seguro					
Cronograma					
<b>FACTURACION Y APROBACION</b>					Subtotal de las partes
Aprobado por _____		Fecha _____		Importe Facturado	
Facturado por _____		Fecha _____		Factura N° _____	

USUARIO