

**ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES**

*Antes del llenado del presente formato se sugiere revisar las bases y contrato de la prestación, u orden de servicio/compra y TDR/ET.*

<b>1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA</b>
INSTALACIONES MANTENIMIENTO & CONSTRUCCIONES DEL PERU SAC

<b>2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO</b>
4600009141-2020

<b>3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO</b>
Servicio de mantenimiento de ablandador de agua y electrobomba, que alimenta de agua blanda a los aires acondicionados de precision de las instalaciones de COFIDE

<b>4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)</b>
S/. 4,401.85

<b>5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES</b>
Ejecución del 19/09/2020, 21/09/2020, 22/09/2020
Entrega de documentación: 09/10/2020

<b>6. ENTREGABLES</b>
-----------------------

6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el periodo declarado?

Sí    
 No

No Aplica

6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el periodo declarado?

Sí    
 No

No Aplica


<b>7. DETALLAR ENTREGABLES</b>
Informe técnico, certificado de operatividad, certificado de habilitacion del ingeniero, ATS

<b>8. PENALIDAD</b>
---------------------

Sí  No  Motivo

<b>9. OBSERVACIONES</b>

<b>10. CONFORMIDAD</b>
Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado




Gerente del Área Usuaria

Fecha: 14/10/2020

**IMPORTANTE:**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 146° del RLCE, la recepción conforme por parte de COFIDE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.



**IMC**  
**DEL PERÚ**  
Servicios Integrales

**COFIDE**  
OF. TRAMITE DOCUMENTARIO

2020 OCT 9, 09 de octubre de 2020  
11 9 37

**RECIBIDO**

Señores:

**COFIDE**

Calle Augusto Tamayo 160 San Isidro.

*Referencia: Mantenimiento preventivo de Ablandador de agua y Electrobomba*

Presente:

Por medio de la presente le hacemos llegar nuestro cordial saludo, y así mismo, luego de haber concluido satisfactoriamente con el servicio de mantenimiento preventivo de Ablandador de agua y Electrobomba, con orden de servicio N° 4600009141-2020, presentamos los siguientes documentos.

Adjunto los siguientes documentos:

- Informe técnico.
- Certificado de Operatividad de Ablandador de Agua
- Certificado de habilidad del Profesional especialista.
- ATS
- ODS 4600009141-2020
- COT -IMC-000032-20
- TDR

Sin otro particular, saludos cordiales.

Atte.

**Pilar Coaquira Quecara**  
Gerente General

---

INSTALACIONES, MANTENIMIENTO & CONSTRUCCIONES DEL PERU SAC

DIRECCION: Av. República de Polonia Mz. A. A' Lote. 17 - San Juan de Lurigancho CORREO:  
imc.proyectos.peru@gmail.com Cel: 942 268445