

ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES

Antes del llenado del presente formato se sugiere revisar las bases y contrato de la prestación, u orden de servicio/compra y TDR/VET.

1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
INSTALACIONES MANTENIMIENTO & CONSTRUCCIONES DEL PERU SAC

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
4600008947-2020

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Servicio de mantenimiento preventivo de 05 bombas de agua de los tanques altos y pozo séptico

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 678.50

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Ejecución del 20/10/2020
Entrega de documentación: 28/10/2020

6. ENTREGABLES

6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el período declarado?

Sí	<input checked="" type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

No Aplica

6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el período declarado?

Sí	<input type="checkbox"/>
No	<input type="checkbox"/>

No Aplica

7. DETALLAR ENTREGABLES
Informe técnico, certificado de habilidad del ingeniero, certificado de calibración
ATS

8. PENALIDAD
Sí <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> Motivo <input type="checkbox"/>

9. OBSERVACIONES
2da inspeccion / Se pagará el 5% del total de la O/S

10. CONFORMIDAD
Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado



Gerente del Área Usuaria

Fecha: 28/10/2020

IMPORTANTE:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 146° del RLCE, la recepción conforme por parte de COFIDE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.

Rengifo Daniel

De: administracion@imcdelperu.com.pe
Enviado el: miércoles, 28 de octubre de 2020 16:43
Para: Rengifo Daniel
Asunto: RE: INFORME SEGUNDA INSPECCIÓN DE LA ODS 4600008947 - 2020
Datos adjuntos: INFORME TÉCNICO N°00029.pdf

Buenas tardes Estimado Daniel;

Mediante la presente envío modificado el informe de la segunda inspección de la ODS 4600008947 – 2020 , el cual presentamos lo siguiente:

- Informe técnico
- Certificado de Calibración del equipo
- Certificado de habilidad del profesional especialista
- ATS

Quedo atenta a sus comentarios

Saludos ;
Atte.: Diana Ortiz

De: Rengifo Daniel <intermediacionsupervisor@outsourcing.cfd.com.pe>
Enviado el: miércoles, 28 de octubre de 2020 16:19
Para: administracion@imcdelperu.com.pe
Asunto: RE: INFORME SEGUNDA INSPECCIÓN DE LA ODS 4600008947 - 2020

Estimada Diana
Envíame la colegiatura del ingeniero por favor
Slds,
Daniel R.

De: administracion@imcdelperu.com.pe <administracion@imcdelperu.com.pe>
Enviado el: miércoles, 28 de octubre de 2020 13:46
Para: Rengifo Daniel <intermediacionsupervisor@outsourcing.cfd.com.pe>
Asunto: INFORME SEGUNDA INSPECCIÓN DE LA ODS 4600008947 - 2020

Buenas tardes Estimado Daniel Rengifo,

Mediante la presente envío el informe de la segunda inspección de la ODS 4600008947 – 2020; Asimismo hacerle mención que se estará llevando el informe en físico el día 29 o 30 de octubre del 2020 a su oficina central calle Augusto Tamayo 160 San Isidro ; Agradeceré la conformidad del correo electrónico

Quedo atenta sus comentarios

Saludos;

Atte: Diana Ortiz