

E001-79



ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES

Antes del llenado del presente formato se sugiere revisar las bases y contrato de la prestación, u orden de servicio/compra y TDR/ET.

1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
RP MASTER MULTISERVICIOS EIRL

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
4600008952-2020

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
Servicio de elaboración de sardinel para la sala maquina de los equipos de AA
del piso 3 al piso 11 de las oficinas de la Corporación

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 2,880.00

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Fecha de Instalación: 31/01/2020 al 15/02/2020
Fecha de entrega de informe: 25/02/2020

6. ENTREGABLES

6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el período declarado?

Sí
No

No Aplica

6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el período declarado?

Sí
No

No Aplica

7. DETALLAR ENTREGABLES
Informe fotográfico, ATS

8. PENALIDAD

Sí

No

Motivo

9. OBSERVACIONES

El servicio se realizó en lo plazos establecidos según la OS
Se autorizó ampliación de plazo para la entrega del informe hasta el 25/02/2020

10. CONFORMIDAD

Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

JORGE PACHAS ARANA
COFIDE

Gerente del Área Usuaria

Fecha: 27/02/2020

N° Pedido: 46-8952 *Provision febrero 2020*
Fecha Certificación: 28/02/2020
Plazo de Pago: 04/03/2020
Penalidad: SI NO
Retención PYME: SI NO
Pago Anticipado: SI NO

IMPORTANTE:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 146° del RLCE, la recepción conforme por parte de COFIDE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.



2-03-2020

Rengifo Daniel

De: RP Master Multiservicios <rpmastermultiservicios@gmail.com>
Enviado el: martes, 25 de febrero de 2020 08:33 a.m.
Para: Rengifo Daniel
CC: Pachas Jorge
Asunto: Re: Entregables de trabajos
Datos adjuntos: INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS PISO ACRILICO GERENCIA PISO 10.docx;
INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS SARDINELES PISO 3 AL 11.docx; INFORME
ACTIVIDADES REALIZADAS PASE DE BAÑOS DAMAS.docx

Marca de seguimiento: Seguimiento
Estado de marca: Marcado

Estimados srs.

De acuerdo a lo solicitado y de acuerdo a Tdr , enviamos mediante la presente los adjuntos de entregables de las ordenes culminadas pendientes para su conformidad.
Agradecemos la atención a la presente.

Saludos cordiales,

Sandro Rivas Plata R.

El lun., 24 de feb. de 2020 a la(s) 16:18, Rengifo Daniel
(intermediacionsupervisor@outsourcing.cfd.com.pe) escribió:

Estimado Sandro

Te agradeceré que envíes los entregables de las siguientes OC a fin de generar tu acta conformidad

Revisa la parte forma de pago, entregables

Son 3 órdenes de compra pendientes

Slds,

Daniel Rengifo Alarcón
Gestor administrativo de servicios generales
Equipo SSGG – Intermediación Laboral



Lima 24 de febrero de 2020



Señores
COFIDE
Presente.-

Es grato dirigirme a usted para informarle, mediante el presente documento, el desarrollo del Servicio de realización de Orden de Servicio N° 4600008952-2020 "SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SARDINELES", por lo cual, expongo lo siguiente:

I. INFORME TÉCNICO

**1. SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SARDINELES EN SALA DE MAQUINAS DE LOS EQUIOS DE AIRE ACONDICIONADO, DEL
2. PISO 3 AL PISO 11.**

- Se realizó revisión, trazado y delimitado en campo del área de trabajo.
- Se realizó desmontaje de marcos de madera existentes de puerta.
- Se realizó picado de piso para la adherencia del material. (aproximadamente 2 mts)
- Se perforo en el piso huecos para el anclaje de las varillas de fierro(aproximadamente 1.5 m ancho)
- Se anclo varilla de fierro de columna a columna de medida de 3/8 y se amarrara en forma de triángulo, 4 puntos aproximadamente.
- Se aplicó primer, adherente al material.
- Se realizó enmallado con el fin de dar la consecuencia adecuada.
- Se realizó elaboración de sardinel de 10 cmx 10cm x 1.50 ms, incluido con piedra, arena, tarrajado, empastado y pintado.
- Se dejó secar, para luego realizar el impermeabilizado y pintado (del color solicitante del área de Servicios Generales) que fue amarillo reflectivo de tránsito.
- Finalmente se realizó limpieza del área de trabajo, desde piso 3 al piso 11. Retirando residuos de pintura y otros.





Por lo expuesto y esperando la atención a la presente, quedamos a su disposición.

Sin otro particular.

Atentamente

RP MASTER MULTISERVICIOS EIRL

SANDRO RIVAS PLATA
Gerente General

Jorge Pachas



**RP MASTER
MULTISERVICIOS**

COFIDE
OF. TRAMITE DOCUMENTARIO

2020 FEB 24 PM 3 48

Pasaje Las Rosas 143 San Miguel - Lima

RECIBIDO 02906

SR.
JORGE PACHAS
Oficina de Gestión Humana Y Administración
COFIDE
Presente.-

Lima 24 de febrero de 2020
RECIBIDO
24 FEB. 2020
Horar: Reg:
GERENCIA DE GESTIÓN HUMANA Y ADMINISTRACIÓN

Es grato dirigirme a usted para informarle, mediante el presente documento, el desarrollo del Servicio de realización de Orden de Servicio N° 4500008952-2020 "SERVICIO DE ELABORACIÓN DE SARDINEL ", por lo cual, se adjunta lo siguiente:

1. SERVICIO DE ANALISIS DE TRABAJOS ATS.

Por lo expuesto y esperando la atención a la presente, quedamos a su disposición.

Sin otro particular.

Atentamente,

RP MASTER MULTISERVICIOS EIRL
[Signature]
SANDRO RIVAS PLATA R.
Gerente General

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Area de Trabajo: PISO 5 Y PISO 6

Contratista: RP MASTER MULTISERVICIOS EIRL

Responsable de la contrata: SANDRO ABSALON RIVAS PLATA RAMIREZ

FECHA : 01 DE FEBRERO 2020

Trabajo a Realizar: ELABORACIÓN DE SARDINELES

Autorizado Por: COFIDE

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo		Trabajos Considerados Peligrosos		PROBABILIDAD OCURRENCIA	SEVERIDAD CONSECUENCIAS			
					LESIONES LEVES	LESIONES SERIAS	LESIONES GRAVES O FATALES	
Soplete	<input type="checkbox"/>	Serruchos, hojas de corte.	<input checked="" type="checkbox"/>		OCASIONAL	BAJO	BAJO	MEDIO
máquina de soldar	<input type="checkbox"/>	Combas, barretas, lampas.	<input checked="" type="checkbox"/>					
Moladora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinceles, puntas	<input checked="" type="checkbox"/>					
Taladros	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros:	<input type="checkbox"/>					
Esmeril	<input checked="" type="checkbox"/>	PINTURA BASE ANTICORROCIVA REFLECTIVA,	<input type="checkbox"/>	POCO FRECUENTE	BAJO	MEDIO	ALTO	
Sierras	<input type="checkbox"/>	RODILLOS, BALDES	<input type="checkbox"/>					
Alicates, destornilladores	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	FRECUENTE	MEDIO	ALTO	ALTO	

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
Revisión, trazado y delimitado en campo del área de trabajo.	NO	NO	NO	
Desmontaje de marcos de madera existentes de puerta	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Picado de piso para la adherencia del material.(aproximadamente 2 mts)	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Perforación de piso, huecos para el anclaje de las varillas de fierro(aproximadamente 1.5 m ancho)	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Anclaje de varilla de fierro de columna a columna de medida de 3/8 y amarres en forma de triángulo, 4 puntos aproximadamente.	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Aplicación de primer, adherente al material.	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Elaboración de enmallado con el fin de dar la consecuencia adecuada	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Elaboración de sardinel de 10 cmx 10cm x 1.50 ms, incluido con piedra, arena, tarrajeado, empastado.	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados

NOMBRES DE TRABAJADORES	DNI	FIRMA DE TRABAJADORES
CASTRO VASQUEZ, NESTOR MARTIN	09785961	
SUAREZ CARRILLO, JEAN CARLO	18655298	
RIVAS PLATA RAMIREZ, SANDRO ABSALON	45835863	



RP MASTER MULTISERVICIOS EIRL

 SANDRO RIVAS PLATA R.
 Gerente General

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Area de Trabajo: PISO 7 Y PISO 8
 Contratista: RP MASTER MULTISERVICIOS EIRL
 Responsable de la contrata: SANDRO ABSALON RIVAS PLATA RAMIREZ
 FECHA : 02 DE FEBRERO 2020

Trabajo a Realizar: ELABORACIÓN DE SARDINELES
 Autorizado Por: COFIDE

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo		Trabajos Considerados Peligrosos		PROBABILIDAD OCURRENCIA	SEVERIDAD CONSECUENCIAS		
					LESIONES LEVES	LESIONES SERIAS	LESIONES GRAVES O FATALES
Soplete		Serruchos, hojas de corte.	X Trabajos en caliente	OCASIONAL	BAJO	BAJO	MEDIO
máquina de soldar		Combas, barretas, lampas.	X Trabajos en altura				
Moladora	X	Cinceles, puntas	X Trabajos en Zanjas y Excavaciones	POCO FRECUENTE	BAJO	MEDIO	ALTO
Taladros	X	Otros:	Trabajos en espacios confinados				
Esmeril	X	PINTURA BASE ANTICORROCIVA REFLECTIVA,	Trabajos en equipos energizados	FRECUENTE	MEDIO	ALTO	ALTO
Sierras		RODILLOS, BALDES					
Alicates, destornilladores	X						

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
Revisión, trazado y delimitado en campo del área de trabajo.	NO	NO	NO	
Desmontaje de marcos de madera existentes de puerta	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Picado de piso para la adherencia del material.(aproximadamente 2 mts)	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Perforación de piso, huecos para el anclaje de las varillas de fierro(aproximadamente 1.5 m ancho)	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Anclaje de varilla de fierro de columna a columna de medida de 3/8 y amarres en forma de triángulo, 4 puntos aproximadamente.	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Aplicación de primer, adherente al material.	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Elaboración de enmallado con el fin de dar la consecuencia adecuada	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Elaboración de sardinel de 10 cmx 10cm x 1.50 ms, incluido con piedra, arena, tarrajeado, empastado.	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados



NOMBRES DE TRABAJADORES	DNI	FIRMA DE TRABAJADORES
CASTRO VASQUEZ, NESTOR MARTIN	09785961	<i>[Firma]</i>
SUAREZ CARRILLO, JEAN CARLO	18655298	<i>[Firma]</i>
RIVAS PLATA RAMIREZ, SANDRO ABSALON	45835863	<i>[Firma]</i>

RP MASTER MULTISERVICIOS EIRL

 SANDRO RIVAS PLATA R.
 Gerente General

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Area de Trabajo: PISO 9 Y PISO 10
 Contratista: RP MASTER MULTISERVICIOS EIRL
 Responsable de la contrata: SANDRO ABSALON RIVAS PLATA RAMIREZ
 FECHA : 07 DE FEBRERO 2020

Trabajo a Realizar: ELABORACIÓN DE SARDINELES
 Autorizado Por: COFIDE

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo		Trabajos Considerados Peligrosos		PROBABILIDAD OCURRENCIA	SEVERIDAD CONSECUENCIAS			
					LESIONES LEVES	LESIONES SERIAS	LESIONES GRAVES O FATALES	
Soplete	<input type="checkbox"/> Serruchos, hojas de corte.	<input checked="" type="checkbox"/>	Trabajos en caliente		OCASIONAL	BAJO	BAJO	MEDIO
máquina de soldar	<input type="checkbox"/> Combas, barretas, lampas.	<input checked="" type="checkbox"/>	Trabajos en altura					
Moladora	<input checked="" type="checkbox"/> Cinceles, puntas	<input checked="" type="checkbox"/>	Trabajos en Zanjas y Excavaciones	POCO FRECUENTE	BAJO	MEDIO	ALTO	
Taladros	<input checked="" type="checkbox"/> Otros:		Trabajos en espacios confinados					
Esmeril	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA BASE ANTICORROCIVA REFLECTIVA,		Trabajos en equipos energizados	FRECUENTE	MEDIO	ALTO	ALTO	
Sierras	<input type="checkbox"/> RODILLOS, BALDES							
Alicates, destornilladores	<input checked="" type="checkbox"/>							

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
Revisión, trazado y delimitado en campo del área de trabajo.	NO	NO	NO	
Desmontaje de marcos de madera existentes de puerta	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Picado de piso para la adherencia del material.(aproximadamente 2 mts)	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Perforación de piso, huecos para el anclaje de las varillas de fierro(aproximadamente 1.5 m ancho)	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Anclaje de varilla de fierro de columna a columna de medida de 3/8 y amarres en forma de triángulo, 4 puntos aproximadamente.	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Aplicación de primer, adherente al material.	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Elaboración de enmallado con el fin de dar la consecuencia adecuada	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Elaboración de sardinel de 10 cmx 10cm x 1.50 ms, incluido con piedra, arena, tarrajeado, empastado.	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados



NOMBRES DE TRABAJADORES	DNI	FIRMA DE TRABAJADORES
CASTRO VASQUEZ, NESTOR MARTIN	09785961	
SUAREZ CARRILLO, JEAN CARLO	18655298	
RIVAS PLATA RAMIREZ, SANDRO ABSALON	45835863	

RP MASTER MULTISERVICIOS EIRL

 SANDRO RIVAS PLATA R.
 Gerente General

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Area de Trabajo: PISO 3 AL PISO 06

Trabajo a Realizar: ELABORACIÓN DE SARDINELES


Contratista: RP MASTER MULTISERVICIOS EIRL

Autorizado Por: COFIDE

Responsable de la contrata: SANDRO ABSALON RIVAS PLATA RAMIREZ

FECHA : 14 DE FEBRERO 2020

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo		Trabajos Considerados Peligrosos		PROBABILIDAD OCURRENCIA	SEVERIDAD CONSECUENCIAS					
					LESIONES LEVES	LESIONES SERIAS	LESIONES GRAVES O FATALES			
<input type="checkbox"/>	Soplete	<input type="checkbox"/>	Serruchos, hojas de corte.	<input type="checkbox"/>	OCASIONAL	BAJO	BAJO			
<input type="checkbox"/>	máquina de soldar	<input type="checkbox"/>	Combas, barretas, lampas.	<input type="checkbox"/>				POCO FRECUENTE	BAJO	ALTO
<input type="checkbox"/>	Moladora	<input type="checkbox"/>	Cinceles, puntas	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	Taladros	<input type="checkbox"/>	Otros:	<input type="checkbox"/>	FRECUENTE	MEDIO	ALTO			
<input type="checkbox"/>	Esmeril	<input type="checkbox"/>	PINTURA BASE ANTICORROCIVA REFLECTIVA,	<input type="checkbox"/>				POCO FRECUENTE	BAJO	ALTO
<input type="checkbox"/>	Sierras	<input type="checkbox"/>	RODILLOS, BALDES	<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>	Alicates, destornilladores	<input type="checkbox"/>	LIMPIEZA GENERAL DE AREA DE TRABAJO	<input type="checkbox"/>	FRECUENTE	MEDIO	ALTO			

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
Retiro de maderas de refuerzo para el secado de sardineles	NO	NO	NO	CON EQUIPOS EPS , SE CUENTA CON SCTR .
Pintado de Sardineles ya listos , para lo cual se aplico pintura reflectiva de tránsito de color amarillo.	NO	NO	NO	CON EQUIPOS EPS , SE CUENTA CON SCTR .
NOMBRES DE TRABAJADORES		DNI	FIRMA DE TRABAJADORES	
CASTRO VASQUEZ, NESTOR MARTIN		09785961		
SUAREZ CARRILLO, JEAN CARLO		18655298		
RIVAS PLATA RAMIREZ, SANDRO ABSALON		45835863		



RP MASTER MULTISERVICIOS EIRL


 SANDRO RIVAS PLATA R.
 Gerente General



FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Area de Trabajo: PISO 7 AL PISO 11
 Contratista: RP MASTER MULTISERVICIOS EIRL
 Responsable de la contrata: SANDRO ABSALON RIVAS PLATA RAMIREZ
 FECHA : 15 DE FEBRERO 2020

Trabajo a Realizar: ELABORACIÓN DE SARDINELES
 Autorizado Por: COFIDE

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo		Trabajos Considerados Peligrosos		PROBABILIDAD OCURRENCIA	SEVERIDAD CONSECUENCIAS		
					LESIONES LEVES	LESIONES SERIAS	LESIONES GRAVES O FATALES
<input type="checkbox"/> Soplete	<input type="checkbox"/> Serruchos, hojas de corte.	<input type="checkbox"/> Trabajos en caliente	<input type="checkbox"/>	OCASIONAL	BAJO	BAJO	MEDIO
<input type="checkbox"/> máquina de soldar	<input type="checkbox"/> Combas, barretas, lampas.	<input type="checkbox"/> Trabajos en altura	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> Moladora	<input type="checkbox"/> Cinceles, puntas	<input type="checkbox"/> Trabajos en Zanjas y Excavaciones	<input type="checkbox"/>	POCO FRECUENTE	BAJO	MEDIO	ALTO
<input type="checkbox"/> Taladros	<input type="checkbox"/> Otros:	<input type="checkbox"/> Trabajos en espacios confinados	<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/> Esmeril	<input type="checkbox"/> PINTURA BASE ANTICORROCIVA REFLECTIVA,	<input type="checkbox"/> Trabajos en equipos energizados	<input type="checkbox"/>	FRECUENTE	MEDIO	ALTO	ALTO
<input type="checkbox"/> Sierras	<input type="checkbox"/> RODILLOS, BALDES						
<input type="checkbox"/> Alicates, destornilladores	<input type="checkbox"/> LIMPIEZA GENERAL DE AREA DE TRABAJO						

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
Retiro de maderas de refuerzo para el secado de sardineles	NO	NO	NO	CON EQUIPOS EPS , SE CUENTA CON SCTR .
Pintado de Sardineles ya listos , para lo cual se aplico pintura reflectiva de tránsito de color amarillo.	NO	NO	NO	CON EQUIPOS EPS , SE CUENTA CON SCTR .

NOMBRES DE TRABAJADORES	DNI	FIRMA DE TRABAJADORES
CASTRO VASQUEZ, NESTOR MARTIN	09785961	
SUAREZ CARRILLO, JEAN CARLO	18655298	
RIVAS PLATA RAMIREZ, SANDRO ABSALON	45835863	

RP MASTER MULTISERVICIOS EIRL

 SANDRO RIVAS PLATA R.
 Gerente General

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Area de Trabajo: PISO 3 Y PISO 4

Contratista: RP MASTER MULTISERVICIOS EIRL

Responsable de la contrata: SANDRO ABSALON RIVAS PLATA RAMIREZ




FECHA : 31 ENERO 2020

Trabajo a Realizar: ELABORACIÓN DE SARDINELES

Autorizado Por: COFIDE

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo		Trabajos Considerados Peligrosos		PROBABILIDAD OCURRENCIA	SEVERIDAD CONSECUENCIAS		
					LESIONES LEVES	LESIONES SERIAS	LESIONES GRAVES O FATALES
Soplete	<input type="checkbox"/>	Serruchos, hojas de corte.	<input checked="" type="checkbox"/>	OCASIONAL	BAJO	BAJO	MEDIO
máquina de soldar	<input type="checkbox"/>	Combas, barretas, lampas.	<input checked="" type="checkbox"/>				
Moladora	<input checked="" type="checkbox"/>	Cinceles, puntas	<input checked="" type="checkbox"/>	POCO FRECUENTE	BAJO	MEDIO	ALTO
Taladros	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros:					
Esmeril	<input checked="" type="checkbox"/>	PINTURA BASE ANTICORROCIVA REFLECTIVA,		FRECUENTE	MEDIO	ALTO	ALTO
Sierras	<input type="checkbox"/>	RODILLOS, BALDES					
Alicates, destornilladores	<input checked="" type="checkbox"/>						

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
Revisión, trazado y delimitado en campo del área de trabajo.	NO	NO	NO	
Desmontaje de marcos de madera existentes de puerta	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Picado de piso para la adherencia del material.(aproximadamente 2 mts)	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Perforación de piso, huecos para el anclaje de las varillas de fierro(aproximadamente 1.5 m ancho)	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Anclaje de varilla de fierro de columna a columna de medida de 3/8 y amarres en forma de triángulo, 4 puntos aproximadamente.	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Aplicación de primer, adherente al material.	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Elaboración de enmallado con el fin de dar la consecuencia adecuada	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Elaboración de sardinel de 10 cmx 10cm x 1.50 ms, incluido con piedra, arena, tarrajeado, empastado.	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados

NOMBRES DE TRABAJADORES	DNI	FIRMA DE TRABAJADORES
CASTRO VASQUEZ, NESTOR MARTIN	09785961	
SUAREZ CARRILLO, JEAN CARLO	18655298	
RIVAS PLATA RAMIREZ, SANDRO ABSALON	45835863	

RP MASTER MULTISERVICIOS EIRL

SANDRO RIVAS PLATA R.
Gerente General

FORMATO DE ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Area de Trabajo: PISO 11

Contratista: RP MASTER MULTISERVICIOS EIRL

Responsable de la contrata: SANDRO ABSALON RIVAS PLATA RAMIREZ

FECHA : 08 DE FEBRERO 2020

Trabajo a Realizar: ELABORACIÓN DE SARDINELES

Autorizado Por: COFIDE

Equipos o Herramientas a Usar en el Trabajo		Trabajos Considerados Peligrosos		PROBABILIDAD OCURRENCIA	SEVERIDAD CONSECUENCIAS		
					LESIONES LEVES	LESIONES SERIAS	LESIONES GRAVES O FATALES
Soplete	<input type="checkbox"/> Serruchos, hojas de corte.	<input checked="" type="checkbox"/>	Trabajos en caliente	OCASIONAL	BAJO	BAJO	MEDIO
máquina de soldar	<input type="checkbox"/> Combas, barretas, lampas.	<input checked="" type="checkbox"/>	Trabajos en altura				
Moladora	<input checked="" type="checkbox"/> Cinceles, puntas	<input checked="" type="checkbox"/>	Trabajos en Zanjas y Excavaciones	POCO FRECUENTE	BAJO	MEDIO	ALTO
Taladros	<input checked="" type="checkbox"/> Otros:		Trabajos en espacios confinados				
Esmeril	<input checked="" type="checkbox"/> PINTURA BASE ANTICORROCIVA REFLECTIVA,		Trabajos en equipos energizados	FRECUENTE	MEDIO	ALTO	ALTO
Sierras	<input type="checkbox"/> RODILLOS, BALDES						
Alicates, destornilladores	<input checked="" type="checkbox"/>						

Tarea	Peligro	Riesgo	Nivel de Riesgo	Medidas de Control Propuestas
Revisión, trazado y delimitado en campo del área de trabajo.	NO	NO	NO	
Desmontaje de marcos de madera existentes de puerta	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Picado de piso para la adherencia del material. (aproximadamente 2 mts)	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Perforación de piso, huecos para el anclaje de las varillas de fierro(aproximadamente 1.5 m ancho)	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Anclaje de varilla de fierro de columna a columna de medida de 3/8 y amarres en forma de triángulo, 4 puntos aproximadamente.	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Aplicación de primer, adherente al material.	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Elaboración de enmallado con el fin de dar la consecuencia adecuada	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados
Elaboración de sardinel de 10 cmx 10cm x 1.50 ms, incluido con piedra, arena, tarrajeado, empastado.	NO	NO	NO	Con equipos de EPS , correctamente uniformados



NOMBRES DE TRABAJADORES	DNI	FIRMA DE TRABAJADORES
CASTRO VASQUEZ, NESTOR MARTIN	09785961	
SUAREZ CARRILLO, JEAN CARLO	18655298	
RIVAS PLATA RAMIREZ, SANDRO ABSALON	45835863	

RP MASTER MULTISERVICIOS EIRL

SANDRO RIVAS PLATA R.
Gerente General