

F001-000287

OK



**ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES**

Antes del llenado del presente formato se sugiere revisar las bases y contrato de la prestación, u orden de servicio/compra y TDR/ET.

<b>1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA</b>
VIVALCO SERVICIOS SAC

<b>2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO</b>
4600008915-2019

<b>3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO</b>
Servicio de instalacion de vidrios templados con lámina de seguridad del piso 10, para la oficina del Gerente General

<b>4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)</b>
S/. 2,100.40

<b>5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES</b>
Plazo de entrega: 08-01-2020 AL 24-01-2020
Entrega de informe: 27/01/2020

**6. ENTREGABLES**

6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el periodo declarado?

Sí  x

No

No Aplica

6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el periodo declarado?

Sí

No

No Aplica

<b>7. DETALLAR ENTREGABLES</b>
Informe fotográfico, ATS

**8. PENALIDAD**

Sí

No  X

Motivo

<b>9. OBSERVACIONES</b>
Cumplió con brindar el servicio en el plazo establecido
Se autorizó ampliación de plazo para la entrega del informe hasta el 27/01/2020

**10. CONFORMIDAD**

Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado

Nº Pedido: 16-898

Fecha Certificación: 07/02/2020

Plazo de Pago: 07/02/2020

Penalidad:  SI  NO

Retención PYME:  SI  NO

Pago Anticipado:  SI  NO

  
 GERENTE DEL ÁREA USUARIA  
 Fecha: 29/01/2020



03-0219

**IMPORTANTE:** De acuerdo con lo establecido en el artículo 146° del RLCE, la recepción conforme por parte de COFIDE no enerva su derecho a reclamar posteriormente por vicios ocultos.

## Rengifo Daniel

---

**De:** Víctor Valverde - Vivalco <v.valverde@vivalco.pe>  
**Enviado el:** lunes, 27 de enero de 2020 03:33 p.m.  
**Para:** Pachas Jorge; Rengifo Daniel; Chavez Judith  
**Asunto:** Entregables Piso 10 Gerencia General  
**Datos adjuntos:** OS 8915-202.pdf; Inf. Fotografico Piso 10.pdf; DDJJ OS 8915-2020.pdf; ATS COFIDE.pdf

Estimados Señores,

Adjunto entregables de orden de Servicio 0008915-2020 Piso 10 Gerencia General.

Por favor me confirman la recepción del documento.

Saludos cordiales.



-  Jr. Los Titanes, Mz. 02, Lote 16  
Urb. La Campiña - Chorrillos
-  01 326 69 69
-  981 021 745 - 997 010 278
-  v.valverde@vivalco.pe
-  www.vivalco.pe
-  f vivalco.pe

VENTANERIAS EURO | DRYWALL | ESTRUCTURAS METÁLICAS | ACABADOS GENERALES




**VIVALCO**  
SERVICIOS SAC

@ v.valverde@vivalco.pe

☎ 01- 3266969 / 997010278 - 981021745

🌐 www.vivalco.pe

🏠 Jirón Los Titanes Mz. 02 Lote 16,  
La Campiña - Chorrillos






**VIVALCO**  
SERVICIOS SAC

@ [v.valverde@vivalco.pe](mailto:v.valverde@vivalco.pe)

☎ 01- 3266969 / 997010278 - 981021745

🌐 [www.vivalco.pe](http://www.vivalco.pe)

🏠 *Jirón Los Títores Mz. 02 Lote 16,  
La Campiña - Chorrillos*





ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

EMPRESA: COFIDE Propio:  Terceros  Fecha: 25/01/20 Proc. Referenciales

Proceso o Actividad: Cambio de cristales en ventana AREA / UBICACIÓN / ZONA EXACTA: Of. Gerencia - Piso 10

EPP's		HERRAMIENTAS/EQUIPOS			DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO (N.R)			
Casco de Seguridad	<input checked="" type="checkbox"/> Mandil de Cuero	Taladro	<input checked="" type="checkbox"/> Martillos, Combas	Equipos de Soldadura	<b>PROBABILIDAD DE OCURRENCIA</b> OCASIONAL POCO FRECUENTE FRECUENTE	<b>SEVERIDAD DE CONSECUENCIAS</b> LESIONES LEVES    LESIONES SERIAS    LESIONES GAVES O FATALES		
Lentes de Seguridad	<input checked="" type="checkbox"/> Careta	Extensiones Eléctricas	Amoladoras	<input checked="" type="checkbox"/> Sierra circular		BAJO	BAJO	MEDIO
Zapatos de Seguridad	<input checked="" type="checkbox"/> Barbiqueo	Alicates	Andamios	Otros		BAJO	MEDIO	ALTO
Chaleco Reflectivo	Otros	Elevadores	Escaleras	<input checked="" type="checkbox"/>		MEDIO	ALTO	ALTO
Arnés Integral		Serruchos, Sierras	Destornilladores					
Respiradores		Pico	Puntas					
Guantes	<input checked="" type="checkbox"/>	Pala	Cinceles					
Protectores de Oído		Llaves, dado	Sopletes					

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	PELIGROS	RIESGOS	N.R	CONTROLES	N.R
- Inspeccion de area	Area Desordenada	Caidas, golpes	NB	- Limpiar y ordenar el area de Trabajo	NB
- Desinstalación de ventanas, cambio de cristales e instalación de ventana	- vidrios, levantamiento de cargas, sobre esfuerzo Mala Postura	caídas, rasguños, golpes Trastornos musculares Lumbalgia	NM	- Uso de EPPs adecuados (cascos, botas, cascos, no estar en levantar el peso en < 25kg, adoptar posturas correctas al trabajar)	NB
- Limpieza del area al final del trabajo	- Caidas, golpes	golpes, rasguños	NB	- Uso correcto de EPPs, limpiar y ordenar el area de Trabajo	NB



**Firma del lider de ATS**  
 Nombre: Cesar Valverde C.  
 Cargo: Supervisor  
 Firma: [Signature]

**Firma del Ejecutante de Trabajo**  
 Nombre: Enrique Valdivia S.  
 Cargo: Operario  
 Firma: [Signature]

**Firma del Responsable de Lugar de Trabajo**  
 Nombre:   
 Cargo:   
 Firma:   
 [Signature]

REGISTRO DE CONFORMIDAD

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FIRMA	LOS TRABAJADORES FIRMANTES EN ESTA LISTA DAN FE DE HABER LEIDO Y ENTENDIDO LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO Y LOS REQUERIMIENTOS DE ESTE ATS.	
			PELIGROS	RIESGOS
1	Valverde Cordova, Cesar	<i>[Firma]</i>		
2	Valdiviego Sanchez, Enrique	<i>[Firma]</i>		
3	Rodriguez Alfaro, Juan	<i>[Firma]</i>		
4	3		Envases dañados/sustancias que pueden ser inhaladas (gases, polvo, vapores, humos)	Inhalación
			Pisos resbaladizos o disparesos	Caída al mismo nivel
			Altura inadecuada sobre la cabeza	Golpes
			Partes expuestas de máquinas en movimiento.	Atrapamiento
			Guardas de seguridad en mal estado o fuera de servicio	Atrapamiento
			Objetos sobresalientes	Golpes o cortes
			Objetos cortantes o punzantes en pisos	Golpes o choques con objetos
			Proyecciones de partículas u objetos	Impacto en la vista
			Zonas de trabajos en áreas de tránsito vehicular	Atropellos
			Trabajos en altura	Caída a distinto nivel
			Rótulos inadecuados o inexistentes de sustancias peligrosas	Ingestión de sustancias dañinas
			Manipuleo inadecuado de sustancias peligrosas	Lesiones dérmicas
			Cables sin aislamiento o expuestos	Contacto eléctrico directo
			Energización de equipos	Contacto eléctrico indirecto
			Sobrecarga de circuitos eléctricos	Corto circuito, fogonazos o caída del sistema eléctrico
			Fuga de gases inflamables	Incendio y/o explosión
			Escape de líquidos combustibles.	Incendio y/o explosión
			Superficies calientes	Queimaduras
			Ruido	Hipoacusia (sordera)
			Iluminación insuficiente o mal direccionada.	Dolores de cabeza, irritación de la vista
			Ambientes térmicamente inadecuados (frío o calor)	Stress térmico
			Radiaciones ionizantes	Exposición a niveles altos de ruido (Ejm: Hipoacusia)
			Radiaciones No ionizantes de computadoras	Dolores de cabeza, irritación de la vista
			Vibraciones	Desórdenes musculo esqueléticos
			Levantamiento inadecuado de cargas	Lumbalgias
			Movimientos repetitivos o monótonos	Dolores de cintura
			Inactividad muscular	Dolores de espalda
			Presencia de virus	enfermedad
			Presencia de hongos	dermatitis
			Presencia de bacterias	enfermedad
			Presencia de acaros	Alergias